

2021年1月15日

各 位

フォスター電機株式会社
代表取締役社長 COO 成川 敦

当社本社での小火（ボヤ）発生のお詫び

2021年1月15日 午前7時30分頃、当社の本社1階にある信頼性試験センター内で、試験中の製品が焼失する小火（ボヤ）が発生いたしました。近隣のみなさまや関係各位におかれましては多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫びいたします。これまでの状況につきまして、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 発生状況

（1）発生日時

2021年1月15日 午前7時34分 警報ベル発生（同日午前8時30分頃鎮火を確認）

（2）発生場所

本社1階信頼性試験センター 連続負荷試験室（東京都昭島市つつじが丘1丁目1番109号）

2. 発生時点で把握している被災状況

この度の小火（ボヤ）は、消防署などの迅速な対応により速やかに鎮火され、これによる人的被害はなく、物的被害及び被害額などは軽微となる見通しです。

3. 原因及び影響

詳細な原因につきましては現在調査中ですが、試験中のスピーカ配線が過熱により発火したものと推定しています。なお、当社の生産・営業活動に与える影響につきましては現在精査中ですが、軽微となる見通しです。

当社では可及的速やかに原因究明を行い、対策を講じ再発防止に努めます。また新たにお伝えすべき事項が発生した場合、速やかにお知らせいたします。

以 上

【各お問い合わせ先】

本件に関するお問い合わせ先

総務部：042-847-3336

業績等に関するお問い合わせ先

IR・法務部：042-546-2305